

Os Princípios do Sistema a Vácuo

Usando o ferro a vapor na mesa convencional, a roupa não fica perfeitamente lisa, mesmo passando várias vezes. Principalmente se o tecido tem composição em poliéster ou sintético, em que a tendência é voltar a forma anterior. Quando usamos a mesa a vácuo, a fibra do tecido esfria-se rapidamente por sucção, o que faz com que as fibras não tenham tempo de retornar à forma anterior, com isso basta passar uma só vez, para garantir um perfeito acabamento.

